




MONITOREO DE RUIDO AL INTERIOR DE EDIFICIO

De acuerdo a lo establecido en la medida, se presentan fotografías donde se muestra las mediciones de niveles de ruido realizadas al interior del edificio ubicado en la calle Sinaloa No. 142, las cuales sirven como evidencia del procedimiento y de los puntos evaluados durante el monitoreo.



Fotos tomadas por A&A